

# Nová zpráva

---

**Firma** Energetická agentura  
Zlínského kraje, o.p.s.  
  
Tř.T.Bati  
Zlín

---

**Přístroj** t885-1 Výrobní č.: 2516807  
Objektiv: Standardní 30°

---

**Objednatel** Bystřice pod Hostýnem - SŠNO Místo měření:

Datum měření: 3.2.2015

---

**Zakázka**

## Nová zpráva

---

## Nová zpráva

---

**Soubor:**

**Datum:**

**Čas:**

30.3.2015 12:39:33

---

**Parametry obrázku:**

**Stručná zpráva [C]:**

---

**Souhrn:**

Škola se skládá ze dvou budov. v první již byli vyměněny okna za plastová. Druhá budova je v původním stavu. Největší ztráty jsou copilitami, které jsou na schodištích. Na smících jsou také pozorovatelné netěsnosti otvorů u druhé budovy.

---